

售后服务技术通知

签发日期： 2011年7月25日	通知编号： TN201102-R
通知类型： <input type="checkbox"/> 维修技术 (WX) <input checked="" type="checkbox"/> 技术变更 (JS) <input checked="" type="checkbox"/> 配件管理 (PJ) <input type="checkbox"/> 服务知识 (FW) <input type="checkbox"/> 产品信息 (CP)	
通知范围： <input checked="" type="checkbox"/> 配件 (HQP) <input checked="" type="checkbox"/> 技术 (HQS) <input checked="" type="checkbox"/> 培训 (HQT) <input type="checkbox"/> 电话中心 (HQC) <input checked="" type="checkbox"/> 地区主管 (PSS) <input checked="" type="checkbox"/> 维修站 (ASC)	
通知主题： 电子冰箱门线、主控板、显示板及相关部件变更	
关型号： BCD-210E32W/S BCD-210E33W/G BCD-210E3S1B BCD-210E3WB BCD-230E32S/S BCD-230E33S/G BCD-230E3S1B BCD-230E3WB BCD-243E3B/G BCD-243E3W	

【原因】

为解决原有部分电子冰箱门线容易磨损的情况，提高门线的抗磨损性能，对部分型号电子冰箱的门线、主控板、显示板及相关部件做出变更。

【对策】

工厂切换时间及配件编号一览表

配件名	更改前配件号	生产日期	更改后配件号	生产日期	适用机型	备注
显示板组件	1005995	2011年6月1日前	1006890	2011年6月1日起 (含2011年6月1日)	BCD-243E3W BCD-210E32W/S BCD-210E33W/G	白色平板/ 凸起外观
	1006028		1006891		BCD-230E32S/S BCD-230E33S/G	灰色平板/ 凸起外观
	1006341		1006892		BCD-243E3B/G	
	1004714		1006893		BCD-210/230E3S1B	
	1004713		1006894		BCD-210/230E3WB	
显示板连接线	1003524		1006787		BCD-210E32W/S BCD-210E33W/G BCD-210E3S1B BCD-210E3WB BCD-230E32S/S BCD-230E33S/G BCD-230E3S1B BCD-230E3WB BCD-243E3B/G BCD-243E3W	
主控板	1006354		1005291			
一体化内连接线线束	1005246	1007188				
电源线	1002475	1006760				

配件订购原则：

生产日期	订购配件类型
2011年6月1日前	采用“更改前配件号”订购配件
2011年6月1日起（含2011年6月1日）	采用“更改后配件号”订购配件

如不采用以上原则进行订购，则将发生新订配件与周边部件不兼容的情况。

【范围】

对所有通知所述订购配件需求的机器执行此对策