
在带变速箱 724.2 的型号 205、212 和 222 上调整 了换挡机构调校功能 (Ref to GI27.00-P-060734)

主题编号	LI27.00-P-060976
版本	1
设计组	27.00 概述
日期	03-16-2015
有效性	型号 205、212 和 222 , 带变速箱 724.2 (代码 427)
更改原因	

投诉:

带变速箱 724.2 的型号 205、212 和 222 的车辆上的换挡质量投诉

原因:

如果并未执行如“补救措施”所描述的换挡机构调校，在这种情况下可能无法正确储存调校值。

补救:

在带变速箱 724.2 的型号 205、212 和 222 的车辆上，应确保进行换挡机构调校。

- 加速换高档仅在“S”驾驶模式下调校。
- 加速换低档仅在“S”驾驶模式下调校。
- 滑行换挡仅在“E”驾驶模式下调校。