

轮胎压力损失警报器无故发出警告 (Ref to GI40.15-P-061008)

主题编号	LI40.15-P-061113
版本	1
设计组	40.15 轮胎充气压力和监控
日期	03-23-2015
有效性	车型系列 222，带代码 477 (轮胎压力损失警报器) 并且不带代码 487 (ABC - 主动车身控制)
更改原因	

投诉:

驾驶过程中可能导致轮胎压力损失警报器无故发出警告

原因:

由于车轮负载的差别导致车轮转速偏差。

补救:

- 1) 检测轮胎压力，如有必要进行更正
- 2) 检测制动器和车轮轴承的灵活性
- 3) 检测车轮转速传感器和多极性环是否损坏和脏污
- 4) 更新 AIRMATIC 空气悬架系统软件

因此需要下列 Xentry 版本：

- 07/2014 版 DVD，插件 4054
- 09/2014 版 DVD，插件 4055
- 12/2014 版 DVD，插件 4118
- 03/2015 版 DVD 或更高版本，无插件

- 5) 重新校准 AIRMATIC

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			32564 90	AIRMATIC 空气悬架系统软件