
在静止状态下发动机运转时挂入行驶档 "D"，主动车身控制 (ABC) 悬架摇晃 (Ref to GI32.50-P-060946)

主题编号	LI32.50-P-061571
版本	1
设计组	32.50 主动车身控制 (ABC)
日期	06-11-2015
有效性	X222，带 ABC/代码 487
更改原因	

投诉:

在静止状态下发动机运转时挂入行驶档 "D"，客户感觉到和看到汽车摇晃幅度达 6 - 10 mm。

原因:

设码了错误的弹簧。软件版本 (SW) 设码为硬弹簧而不是软弹簧。关于车辆水平高度再调节的参数不正确。

补救:

对 ABC 控制单元进行新软件校准编号 (SCN) 设码，接着执行柱塞行程传感器和负荷补偿的校准。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N51/2 - 主动悬挂控制 (ABC) (ABC222)	-	-