

转弯时振动、转圈时抖动 - 4MATIC (Refer to GI28.00-P-050822)

主题编号	LI28.00-P-051909
版本	4
设计组	28.00 概述
日期	06-06-2014
有效性	带变速箱型号 722.96x且变速箱序列号在 4.720.000 和 4.787.465 之间的车辆
更改原因	已添加了安装提示。

投诉:

转弯时振动、转圈时抖动。

原因:

多个传动系部件、4MATIC 传动系中的多个部件 (差速器等) 有配对公差。

补救:

请根据故障树的流程进行分析。

对于变速箱序列号在 4.720.000 和 4.787.465 之间的车辆，请遵守“故障树专用测试流程”。

提示：若使用故障树分析后需要更换行星齿轮架，请在安装前为新部件添加规定的油，以便更好地连接。

附件	
文件	描述
Diagnosebaum Vorgehen bei Fahrzeugrubbeln NAG2i.pdf	德语 V2 版诊断树“车辆抖动时的处理”
Fault tree Procedure for vehicle juddering NAG2i.pdf	英语 V2 版制动抖动过程
Diagnosebaum Sonderprüfung NAG2i.pdf	诊断树专用检测，德语版
Fault tree Special test NAG2i.pdf	故障树专用检测，英语版