

转弯行驶或掉头时前轴发出噪音 (Ref to GI40.10-P-060082)

主题编号	LI40.10-P-061053
版本	1
设计组	40.10 车轮, 轮胎
日期	03-23-2015
有效性	117.352 156.952 172.475 176.052 204.#77 209.#77 211.#77 212.#74/ #75/ #76/ #/77/ #92 216.374/ 377/ 379 217 (AMG 和标准装备) 218.#74/ #75/ #76/ #77/ #92 221.#74/ #77 222 (AMG 和标准装备) 230.470 231.474/ 479
更改原因	

投诉:

转弯行驶或掉头时前轴发出噪音 (附录中的视频文件)

附件	
文件	描述
MVI_8720.mp3	一般噪音录音 提示：使用 Windows Media Player 打开，如有必要更改文件名，将 .mp3 改为 .avi 或 .wmv
MVI_8721.mp3	轮胎详细分析的噪音录音 提示：使用 Windows Media Player 打开，如有必要更改文件名，将 .mp3 改为 .avi 或 .wmv

原因:

使用夏季轮胎同时外部温度较低

补救:

改装为冬季轮胎 (无保修和优惠服务)

提示 (操作手册摘要) :

在冬季运行 => 使用夏季轮胎行驶 :

...夏季用轮胎在温度低于 +7°C 时弹性明显下降...

将车辆改装为 M+S 轮胎...

获取更多资料 微信搜索蓝领星球