

AIRMATIC 或主动车身控制 (ABC) 控制单元 内有故障记录 (Ref to GI32.00-P-060147)

主题编号	LI32.00-P-060274
版本	2
设计组	32.00 概述
日期	12-29-2014
有效性	217.377/ 378/ 379 222.077/ 177/ 178/ 179 217.382, 带 ABC 悬挂/SA 代码 487 222.082/182, 带 ABC 悬挂/SA 代码 487
更改原因	添加了量产型号, 带主动车身控制 (ABC) 悬挂/特殊装备 (SA) 代码 487

投诉:

AIRMATIC 或主动车身控制 (ABC) 控制单元内有故障记录

提示:

带 AIRMATIC 的车辆上的故障代码: U042700“电子点火开关接收到的数据不可信”

带 ABC 的车辆上的故障代码: P164455“识别到错误的型号编码或配置”。

原因:

由于 AIRMATIC 或 ABC 软件导致正常部件被记录为无实际意义故障

补救:

如果不存在功能故障并且仪表盘中未显示故障信息, 则可忽略该故障。

软件解决方案正在创建中, 一旦软件可用将相应更新文档。

提示:

在带 ABC 悬挂的车辆上, 随着 12/2014 版 Xentry 的使用, 该故障不再出现。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N51/3 - 电子控制空气悬挂系统 (SPC222)	U042700	接收到来自电子点火开关的不可信数据。 _

操作号/损坏代码

操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			32564 90	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球