

从2013年1、2月份射频遥控器的维修数据看，9单维修中有5单是遥控器未对码导致的，现对射频遥控器对码操作再次下发技术指引，请各代理商与网点严格按指引执行。

1、射频遥控器在首次使用时必需先与射频室内机进行对码，对码成功后才能控制射频空调器运行，否则不能使用。具体对码操作如下：

- (1) 空调器初次上电的一分钟内，同时按压遥控器上的“风速”键+“左右风”（或“舒适风”）键两秒以上，遥控器进入对码状态。
- (2) 遥控器与空调器对码成功后，空调器蜂鸣器会响一声，同时遥控器显示当前的房间代号数字会闪烁；若对码失败，则空调器的蜂鸣器不会响，房间代号数字也不会闪烁。



KF柜机遥控器



凡帝罗系列遥控器

编制/日期	张勇强 2013-3-7	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位
审核/日期	王辉 2013-3-7	
批准/日期	金江 2013-3-7	

2、工厂从13年3月份开始生产的射频遥控器，在遥控器表面增加了对码提示标贴膜，提示遥控器背面有该款射频遥控器的对码操作指引，并强调了遥控器要对码成功后才能遥控操作。



对码提示标贴。



对码操作指引。

凡帝罗遥控器正面

凡帝罗遥控器背面

注：每款射频遥控器的背部都贴有对码操作指引，请在使用前先仔细阅读。

编制/日期	张勇强 2013-3-7	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位
审核/日期	王辉 2013-3-7	
批准/日期	金江 2013-3-7	

3、射频空调器与射频遥控器型号对照表：

机型	配套室内机型号	射频遥控器编码型号
KF柜机	KFR-51L/BP3DN1Y-KF(1)	203355000818 遥控器(无随身感) RN02G/BG(RF/MLL16)
	KFR-51L/BP2DN1Y-KF(2)	
	KFR-72L/BP3DN1Y-KF(1)	
	KFR-72L/BP2DN1Y-KF(2)	
凡帝罗挂机 (面板酒红色)	KFR-26GW/BP3DN1Y-CD+(1)	203355000829 遥控器(有随身感)(红色) RN02I/BGF(RF/MLL36)
	KFR-35GW/BP3DN1Y-CD+(2)	
	KFR-50GW/BP3DN1Y-CD+(2)	
凡帝罗挂机 (面板雅白色)	KFR-26GW/BP3DN1Y-CD+(1)	203355000835 遥控器(有随身感)(白色) RN02I/BGF(RF/MLL36)
	KFR-35GW/BP3DN1Y-CD+(2)	
	KFR-50GW/BP3DN1Y-CD+(2)	
凡帝罗柜机 (面板酒红色)	KFR-51LW/BP3DN1Y-CD(2)	203355000829 遥控器(有随身感)(红色) RN02I/BGF(RF/MLL36)
	KFR-72LW/BP3DN1Y-CD(2)	
凡帝罗柜机 (面板雅白色)	KFR-51LW/BP3DN1Y-CD(2)	203355000835 遥控器(有随身感)(白色) RN02I/BGF(RF/MLL36)
	KFR-72LW/BP3DN1Y-CD(2)	

特此指引！

国内营销公司售后管理部

2013-3-7

编制/日期	张勇强 2013-3-7	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部、各签约技术服务单位
审核/日期	王辉 2013-3-7	
批准/日期	金江 2013-3-7	