

## 2.3 科龙 KFR—23 × 2GW—拖二分体空调器故障代码含义 (见表 2-4)

表 2-4 科龙 KFR—23 × 2GW 一拖二分体空调器故障代码含义

LED 指示灯组					故障内容
●	●	●	●	●	压缩机或对应电磁膨胀阀关闭
○	●	●	●	●	双机运行制冷剂分配状态
○	○	●	●	●	双机运行制冷剂分配状态
○	○	○	●	●	双机运行制冷剂分配状态
○	○	○	○	●	双机运行制冷剂分配状态
○	○	○	○	○	双机或单机最大制冷剂分配状态
○	●	●	●	○	通信出错指示
●	○	○	○	●	数据传送指示
●	●	○	●	●	除霜指示
●	●	●	●	○	压力过高保护
●	●	●	○	○	压缩机过电流保护

注：“○”表示亮；“●”表示灭。