

## 27.5 三星 KF (R) —25 × 2GW/BPY、KFR— (23 + 32) GW/EBPY 变频一拖二空调器故障代码含义

三星 KF (R) —25 × 2GW/BPY、KFR— (23 + 32) GW/EBPY 变频一拖二空调器室内机 LED 灯显示功能：强制制冷时，化霜预热灯和运行指示灯以 0.2Hz 闪烁；模式冲突时，定时灯和化霜灯同时以 5Hz 闪烁。空调器发生异常时，由芯片检测并通过 LED 灯显示出来，但在遥控关机或待机状态下无显示，室内环境温度传感器检测口电压在 0.2 ~ 4.8V 以外，仅定时灯以 5Hz 闪烁；蒸发器传感器检测口电压在 0.2 ~ 4.8V 以外，仅自动灯以 5Hz 闪烁；温度熔丝熔断，仅运行灯以 5Hz 闪烁；室内机检测到通信故障保护时，仅化霜灯 5Hz 闪烁；

240

室外故障时，运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、化霜预热灯同时以 0.2Hz 闪烁。室外机故障自诊断显示：LED0 为工作指示灯，正常时 LED0 亮，异常时 LED0 以 5Hz 的频率闪烁。