

## 17.5 华凌 KF—51LW、KF—78LW、KF—120LW 柜式空调器故障代码含义（见表 17-5）

表 17-5 华凌 KF—51LW、KF—78LW、KF—120LW 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
TIMER△ TEMP▼	发送、接收错误（在双控制时，表示连接错误）
29℃灯闪	室外机组故障
28℃灯闪	室内环境温度传感器故障
27℃灯闪	室内盘管温度传感器故障
24℃灯闪	结霜保护装置动作
18℃灯闪	处于自检状态