

大金空调故障代码 h0 故障内容：压缩机的传感器系统故障

大金空调故障代码 h0 故障原因：线束断开或连接不良、电路板不良

大金空调故障代码 h0 不像 **E9** 那样细分很多种，h0 只有一种情况，就是压缩机的传感器系统故障

大金空调售后维修工程师解决 h0 故障的方法是：

- 1、检查线束 S30 是否断裂。
- 2、更换室外机控制 P 板。

大金空调故障代码 h1 故障内容：风闸异常（加湿单元风门故障）

大金空调故障代码 h1 故障原因：结霜、异物、限位开关不良（包括连接不当的情形）；风闸马达不良

大金中央空调维修工程师解决 h1 故障方法：

- 1、检查风闸是否因为结霜而固定住？如是，检查吸入空气和加湿单元是否直接吸入了湿气。
- 2、检查限位开关（LS）的电线连接是否松动？如是，重新连接电线；如否，更换限位开关或更换外机控制 P 板。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球