

志高空调故障代码维修—相序保护故障

①检查接入室外机的电源相序与供电电源的相序是否一致。

解决方案：如果相序不正确则更改接线，如果相序没有问题则进行下一步操作。

②检测电源端子台每一相的电压，判断是否缺相



解决方案：如果有缺相情况则检查接线并改正。如果没有缺相情况则更换室外机主板。或者将 **SW12** 的第一位拨到 **ON** 取消三相检测（只能作为临时处理措施）