

大金空调故障代码 L3 故障内容：电气盒中温度异常

大金空调故障代码 L3 故障原因：

室外机风扇不转不良；

短路导致散热片温度上升；

散热翅片热敏电阻不良；

插接件断开；

室外机印刷电路板不良

大金空调维修工程师解决大金空调故障代码 L3 方法：

- 1、检查散热翅片温度。
- 2、检查风扇马达的信号线插接件是否正常。
- 3、检查风扇马达 Vcc-UVW 和 GND-UVW 之间的风扇马达导线的电阻是否平衡？如是，更换风扇马达；如否，更换变频 P 板。

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球