

大金空调故障代码 R3 故障内容：排水水位控制系统故障

大金空调故障代码 R3 故障原因：

排水管堵、排水管安装不当、排水泵不良、浮子开关不良

解决大金空调故障代码 R3 的方法如下：

- 1、是否有 220~240V 电源？
- 2、浮子开关是否连接至室内机 PC 板的 X8A？
- 3、如没有连接浮子开关，有无短路插接件？
- 4、如有浮子开关，是否有连接排水泵？
- 5、排水泵是否工作正常？排水泵端子是否有电压输入？

解决方法和[大金空调故障代码 a3](#)基本是一样，因为它们表现出来的情况也基本相似，所以经常导致很多用户把 R3 和 A3 混淆了。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球