

志高空调故障代码维修—室外机地址错误故障

E8：室外机地址错误故障

①检查模块地址设置是否正确（更改之后重新上电才有效）



检查主模块地址是否为 0，其他模块地址是否重复。

解决方案：如果地址设置不正确则重新设置正确，如果不是则进行下一步检查。

②重新设置模块地址。（有可能是因为拨码不到位导致故障）

解决方案：如果重新报码设置地址也不能解决问题则更换主控板。

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球