


## 志高空调故障代码维修—室内外机通信故障

### E1：室内外机通信故障


①检查室外机室内机通讯线端子台上的通讯线有没有松脱、接错或者短路情况



解决方案：如果有松脱情况则重新接好，否则进行一步检查


获取更多资料

②检查室内外通讯线与电控板端子及室内外通讯端子台的接触是否牢靠。



解决方案：如果插头松脱则重新插好，否则进行下一步检查。

③测量室内外通讯线组 P、Q、E 三根线的电阻，判断是否有断开情况。



解决方案：如果线组的导线出现断路则更换线组，否则更换电控板。

④测量室内外通讯线 **P**、**Q**、**E** 三根线之间的电阻，判断是否有短路情况

解决方案：如果出现短路时所有室内机都会报 E1 故障，要将短路的地方找到并重新接好线。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球