

(10) 故障内容：室内机显示面板显示 E9。代码含义：制热时蒸发器温度超过 68℃以上。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检查室内机滤尘网是否堵塞	目视观察	每两周清洗一次滤尘网	如滤尘网太脏，应清洗
2	检测室内管温热交传感器电阻值是否错，是否插接不良	指针式万用表	按照温度传感器电阻值参数表检测	传感器电阻值错或插接不良，应重新更换或试插接好
3	室内外机工作环境温度恶劣	指针式温度计	按技术要求检测	改善空调工作环境条件
4	室内风机电量小或风机不运转	指针式万用表	设定温度过高，内机风量太小，或风机不运转，查电动机绕组及运转电容	如设定温度高，内机风量小，应改变运行参数，降低设定温度，提高内机风量，增大换热量。如电动机电容不良，应更换
5	电路板传感器电路元件损坏	指针式万用表	按技术要求检测	如电路板损坏，应更换