


E100A电机控制器检测方法 及判断电机控制器正常与否



一.电机控制器检测方法



J2护套顺序从右往左为1→10,11→20



- 1.图中1号针脚是12V-(地线),万用表打到导通档,用万用表的黑表笔搭<mark>车身上的螺栓</mark>,红表笔放在1号针脚上,此时1号针脚与车身地是导通的。
- 2.图中11号针脚是12V+,万用表打到直流电压档,钥匙拧到ON档,万用表的黑表笔搭车身上的螺栓,红表笔放在11号针脚上,此时电压为13.5V。
- 3.图中2号针脚是加速辅信号输入,万用表打到直流电压档,钥匙拧到ON档,万用表的 黑表笔搭车身上的螺栓,红表笔放在2号针脚上,此时电压为0.35V。



- 4.图中18号针脚是加速主信号输入,万用表打到直流电压档,钥匙拧到ON档,万用表的 黑表笔搭车身上的螺栓,红表笔放在18号针脚上,此时电压为0.7V。
- 5.图中10号针脚是144V+,万用表打到直流电压档,钥匙拧到Statr档,万用表的黑表笔搭 144V-(见下图),红表笔放在10号针脚上,此时电压为144V。



高压144V-

- 6.图中13号针脚是倒档信号输入,万用表打到直流电压档,钥匙拧到ON档,挂上倒档, 万用表的黑表笔搭车身上的螺栓,红表笔放在13号针脚上,此时电压为13.5V。
- 7.图中14号针脚是前进档信号输入,万用表打到直流电压档,钥匙拧到ON档,挂上前进档,万用表的黑表笔搭车身上的螺栓,红表笔放在14号针脚上,此时电压为13.5V



二.判断电机控制器正常与否

- 1.若1号、2号、10号、11号、18号电压都正常,当把钥匙拧到"Statr"档,仪表上 "READY"符号不显示,则应是电机控制器的故障;
- 2.当把钥匙拧到"Statr"档后,仪表"READY"符号显示,同时动力切断符号 熄灭,听到放电继电器"嘀嗒"的声音,把钥匙松掉,回到"ON"档,这时"READY" 符号 熄灭,动力切断符号亮起,放电继电器断开。此故障为: a.电机控制器故障; b.放电继电器的故障/高压保险熔断; c.检查电机控制器J2护套第20针脚的端子有没有退出;
- 3.把钥匙拧到"Statr"档后, 仪表上"READY"符号显示, 挂前进档, 踩加速踏板, 车辆不行驶, 应检查2号、18号针脚的电压是否会随着踩加速踏板的行程电压值而发生变化, 检查14号/13号针脚的电压是否为13.5V。
- 注: 当档位已挂上前进或倒档,把加速踏板踩到底时,2号针脚的电压值应为1.9V; 18号针脚的电压值为3.8V; 若这两个针脚的电压不变化,车辆是不能行驶的。此故障为整车控制器故障。
 - 当挂倒档, 13号针脚的电压为0V; 挂前进档, 14号针脚的电压为0V, 车辆也是不能行驶的。应检查保险盒里的档位器保险(10A)是否烧坏及换档器到电机控制器13、14号针脚的线有没有导通。



整车控制器安装在驾驶室内的中央隧道上,即电源总开关下方。

