

模拟时钟：照明灯功能不可用 (Refer to GI54.30-P-060155)

主题编号	LI54.30-P-060205
版本	1
设计组	54.30 组合仪表，显示仪表，报警装置
日期	11-21-2014
有效性	型号 222，自 FIN *****A106207 到 FIN *****A113328
更改原因	

投诉:

模拟时钟照明灯功能不可用。

原因:

未促动照明灯。

补救:

更换模拟时钟。

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 222 827 03 00			模拟时钟	1		X

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
54-6311	更换时钟	0.6 Hrs	5440T **	