

大金空调故障代码 a3 故障内容：排水水位系统故障

大金空调故障代码 a3 故障原因：

电源电压非 220V、

浮球开关或短路连接器故障、

排水泵故障、

排水管堵塞或向上倾斜等、

室内机 P 板故障、

连接器连接故障

3.3 “A3” 室内机：排水水位控制系统故障 (S1L)

遥控器显示	A3
适用机型	FXCQ, FXFQ, FXSQ, FXKQ, FXDQ, FXMQ, FXUQ, FXHQ(选配件), FXMQ200, 250M(选配件), FXAQ(选配件), FXMQ-MF(选配件)
故障检测方法	通过浮控开关 OFF 检测
故障的判断条件	当水位上升或者浮子开关断开 (OFF) 时。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 未提供 220~240V 电源■ 浮子开关或短路插接件不良■ 排水泵不良■ 排水管堵塞, 向上倾斜等■ 室内机 PC 板不良■ 插接件连接松动

大金空调售后维修工程师解决大金空调故障代码 a3 的方法如下：

- 1、是否有 220~240V 电源？
- 2、浮子开关是否连接至室内机 PC 板的 X8A？
- 3、如没有连接浮子开关，有无短路插接件？
- 4、如有浮子开关，是否有连接排水泵？
- 5、排水泵是否工作正常？排水泵端子是否有电压输入？