

## AMG Performance 方向盘看上去严重 磨损/脏污 ( Refer to GI46.10-P-054946 )

主题编号	LI46.10-P-055028
版本	2
设计组	46.10 方向盘，套管，转向轴，转向锁
日期	11-26-2014
有效性	型号 166.#74、172.475、197.###、204.#77、212.#7#、218.#74、231.47#、221.#7#、216.37#、205.#86、205.#87、176.052、156.952、117.#52、22.#77、222.#78、222.179、217.377、217.378、217.379 带代码 281 ( AMG Performance 方向盘 )
更改原因	型号已补充

### 投诉:

带 DINAMICA 超细纤维或 Alcantara 的 AMG Performance 方向盘磨损严重

附件	
文件	描述
Beanstandung.jpg	有磨损的方向盘

### 原因:

有严重的脏污，如灰尘、油脂、手汗等

### 补救:

原则上而言，利用刷子或吸尘器可清除灰尘和轻微的污物。

用湿抹布清洁，然后干燥，用一把软刷让表面变松软。

严重脏污时，可使用添加中性清洗剂的水。

提示：该操作无法通过保修和优惠结算。

附件	
文件	描述
Lenkrad nach Reinigung.jpg	清洁后的方向盘