

制动时发出吱吱声 (Refer to GI42.10-P-058790)

主题编号	LI42.10-P-058940
版本	1
设计组	42.10 行车制动器
日期	04-28-2014
有效性	222.#77/#78/#79 不带陶瓷制动器/代码 B07
更改原因	修正了零件号和补救措施

投诉:

制动时发出吱吱声

原因:

摩擦振动

补救:

在制动试验台上检测投诉

a) 前轴出现噪音 => 创建包含以下额外信息的 TIPS case

制动片背板图 (批次号码)

a) 后轴出现噪音 => 创建包含以下额外信息的 TIPS case

制动盘图 (盘腔和摩擦面)

制动片背板图 (批次号码)

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
40-1590	拆卸/安装车轮 (2)		42201 36	

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配
SI00.00-P-0086A	出现技术投诉时的问询手册		补救